

MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO
Grupo Servidão
PERÍODO: 2018

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Parâmetro					
				pH	OD	Temp.	Cond.	Turb.	DQO
				U.pH	mg/L	°C	µS/cm	NTU	mg/L
48	Lago Azul - Saída	Lago Azul	23/abr	8,8	9,20	25,3	116	1	38
48	Lago Azul - Saída	Lago Azul	16/mai	8,1	8,50	24,2	138	6	68
48	Lago Azul - Saída	Lago Azul	18/jun	7,4	8,80	23,2	152	3	42
55	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 18	Córrego Servidão	23/abr	7,1	7,00	26,7	299	3	<11
55	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 18	Córrego Servidão	16/mai	7,8	7,80	24,0	199	4	<11
55	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 18	Córrego Servidão	18/jun	7,3	7,00	23,4	133	2	<11
102	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 14	Córrego Servidão	23/abr	7,0	7,00	26,8	221	6	16
102	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 14	Córrego Servidão	16/mai	7,9	7,50	24,2	194	5	13
102	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 14	Córrego Servidão	18/jun	7,4	7,10	23,6	125	2	<11
101	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 10	Córrego Servidão	23/abr	6,6	7,10	26,8	205	6	<11
101	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 10	Córrego Servidão	16/mai	7,7	7,60	24,0	188	6	11
101	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 10	Córrego Servidão	18/jun	7,6	7,10	23,6	130	3	<11
56	Av. Visconde de Rio Claro, entre Avs. 8 e 6	Córrego Servidão	23/abr	6,6	7,60	25,8	208	8	13
56	Av. Visconde de Rio Claro, entre Avs. 8 e 6	Córrego Servidão	16/mai	7,8	7,60	24,3	179	5	12
56	Av. Visconde de Rio Claro, entre Avs. 8 e 6	Córrego Servidão	18/jun	7,5	7,50	22,2	127	1	<11
103	Av. Visconde de Rio Claro, entre ruas 11 e 12	Córrego Servidão	23/abr	7,0	7,20	26,2	208	4	<11
103	Av. Visconde de Rio Claro, entre ruas 11 e 12	Córrego Servidão	16/mai	7,7	7,40	24,0	182	5	<11
103	Av. Visconde de Rio Claro, entre ruas 11 e 12	Córrego Servidão	18/jun	7,6	7,40	22,5	190	2	<11
100	Av. Tancredo Neves com rua 15	Córrego Servidão	23/abr	6,8	7,40	26,5	199	3	<11
100	Av. Tancredo Neves com rua 15	Córrego Servidão	16/mai	7,6	7,50	24,2	167	5	<11
100	Av. Tancredo Neves com rua 15	Córrego Servidão	18/jun	7,6	7,60	22,3	165	2	<11
44	Jd Mirassol/ Av. Visconde de Rio Claro	Não Identificado	23/abr	7,2	7,40	26,2	156	5	<11
44	Jd Mirassol c/ Av. Visconde de Rio Claro	Não Identificado	16/mai	7,7	7,40	22,7	165	6	15
44	Jd Mirassol/ Av. Visconde de Rio Claro	Não Identificado	18/jun	7,7	7,80	22,0	148	3	11
50	Vila Stecca	Córrego Servidão	23/abr	7,0	7,20	25,5	150	5	<11
50	Vila Stecca	Córrego Servidão	16/mai	8,0	7,90	23,3	166	5	21
50	Vila Stecca	Córrego Servidão	18/jun	7,5	7,70	23,4	159	2	12
45	Jardim Inocoop	Córrego Servidão	23/abr	7,4	7,60	21,2	242	4	18
45	Jardim Inocoop	Córrego Servidão	16/mai	7,9	7,80	24,2	182	6	22
45	Jardim Inocoop	Córrego Servidão	18/jun	7,4	7,60	22,0	139	1	11
46	Jd. Novo II (Ponte Av. 14)	Córrego Servidão	23/abr	8,1	7,90	25,0	189	1	<11
46	Jd. Novo II (Ponte Av. 14)	Córrego Servidão	16/mai	8,0	7,80	24,0	185	5	20
46	Jd. Novo II (Ponte Av. 14)	Córrego Servidão	18/jun	7,5	7,70	21,8	162	2	11

**MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO****Grupo Servidão****PERÍODO: 2018**

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Parâmetro					
				pH	OD	Temp.	Cond.	Turb.	DQO
				U.pH	mg/L	° C	µS/cm	NTU	mg/L
47	Foz do Córrego Servidão (Montante ETE Jardim Novo Servidão)	Córrego Servidão	23/abr	8,3	8,00	24,5	207	3	11
47	Foz do Córrego Servidão (Montante ETE Jardim Novo Servidão)	Córrego Servidão	16/mai	7,8	8,50	22,9	188	4	23
47	Foz do Córrego Servidão (Montante ETE Jardim Novo Servidão)	Córrego Servidão	18/jun	7,7	8,20	21,1	166	2	<11
64	Jusante ETE Jardim Novo Servidão	Córrego Servidão	23/abr	8,3	8,00	24,6	186	3	<11
64	Jusante ETE Jardim Novo Servidão	Córrego Servidão	16/mai	7,8	8,50	22,9	187	4	28
64	Jusante ETE Jardim Novo Servidão	Córrego Servidão	18/jun	7,7	8,30	21,1	180	3	<11