

**MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO**
**Grupo Corumbataí**
**PERÍODO: 2015**

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Parâmetro					
				pH	OD	Temp.	Cond.	Turb.	DQO
				U.pH	mg/L	° C	µS/cm	NTU	mg/L
18	ETE Ferraz - Montante	Rio Corumbataí	13/out	7,6	7,90	21,9	150	14	22
18	ETE Ferraz - Montante	Rio Corumbataí	09/nov	7,4	8,00	22,2	38	10	17
18	ETE Ferraz - Montante	Rio Corumbataí	29/dez	7,4	7,50	22,4	88	220	68
19	ETE Ferraz - Jusante	Rio Corumbataí	13/out	7,5	8,10	22,1	138	18	20
19	ETE Ferraz - Jusante	Rio Corumbataí	09/nov	7,4	8,30	22,0	45	9	17
19	ETE Ferraz - Jusante	Rio Corumbataí	29/dez	7,4	7,90	22,5	86	190	60
20	ETE Ajapi - Montante	Rio Corumbataí	13/out	7,5	7,90	22,6	92	22	24
20	ETE Ajapi - Montante	Rio Corumbataí	09/nov	7,5	8,10	22,6	44	12	20
20	ETE Ajapi - Montante	Rio Corumbataí	29/dez	7,3	7,90	22,4	86	196	62
39	Jusante da confluência com a Área Alagável	Rio Corumbataí	13/out	7,6	7,70	23,1	98	22	<11
39	Jusante da confluência com a Área Alagável	Rio Corumbataí	09/nov	7,3	7,90	22,8	68	20	27
39	Jusante da confluência com a Área Alagável	Rio Corumbataí	07/dez	7,4	7,70	22,8	110	44	23
21	ETE Ajapi - Jusante	Rio Corumbataí	13/out	7,6	7,60	23,1	95	18	20
21	ETE Ajapi - Jusante	Rio Corumbataí	09/nov	7,4	8,00	22,6	61	9	18
21	ETE Ajapi - Jusante	Rio Corumbataí	29/dez	7,4	7,70	22,6	90	189	55
58	Captação de Água	Rio Corumbataí	13/out	7,4	7,80	23,4	90	23	<11
58	Captação de Água	Rio Corumbataí	09/nov	7,3	7,80	23,0	70	15	29
58	Captação de Água	Rio Corumbataí	07/dez	7,5	8,10	22,8	109	23	19
40	EEE Progresso I	Não Identificado	08/out	7,0	6,10	24,0	176	16	27
40	EEE Progresso I	Não Identificado	16/nov	7,0	5,90	23,6	257	4	25
40	EEE Progresso I	Não Identificado	02/dez	7,0	5,60	23,1	322	4	31
41	Vila Boa Vista	Não Identificado	08/out	7,4	7,00	23,7	348	5	20
41	Vila Boa Vista	Não Identificado	16/nov	6,9	6,30	23,5	298	2	16
41	Vila Boa Vista	Não Identificado	02/dez	7,2	5,00	22,8	248	3	32
57	Rua 14 c/ Av. M39 (Pq. São Jorge)	Córrego Olinda	01/out	7,7	7,90	22,9	198	4	16
57	Rua 14 c/ Av. M39 (Pq. São Jorge)	Córrego Olinda	25/nov	7,5	7,90	22,8	202	38	31
57	Rua 14 c/ Av. M39 (Pq. São Jorge)	Córrego Olinda	07/dez	7,7	7,60	23,0	253	31	24
34	Jd. Santa Maria (Próximo ao Bota Fora)	Córrego Olinda	01/out	7,5	7,20	22,8	210	4	17
34	Jd. Santa Maria (Próximo ao Bota Fora)	Córrego Olinda	25/nov	7,4	7,30	22,6	211	29	31
34	Jd. Santa Maria (Próximo ao Bota Fora)	Córrego Olinda	07/dez	7,5	7,00	23,0	268	30	19
35	Foz do Córrego Olinda	Córrego Olinda	01/out	7,6	7,80	23,1	190	4	16
35	Foz do Córrego Olinda	Córrego Olinda	16/nov	7,3	5,50	24,2	321	3	26
35	Foz do Córrego Olinda	Córrego Olinda	07/dez	7,6	8,00	23,1	267	28	18
22	ETE Flores - Montante	Rio Corumbataí	01/out	7,4	7,80	20,6	58	19	22
22	ETE Flores - Montante	Rio Corumbataí	16/nov	7,3	6,90	23,0	57	37	30
22	ETE Flores - Montante	Rio Corumbataí	21/dez	7,4	5,90	23,2	57	189	23

**MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO**
**Grupo Corumbataí**
**PERÍODO: 2015**

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Parâmetro					
				pH	OD	Temp.	Cond.	Turb.	DQO
				U.pH	mg/L	° C	µS/cm	NTU	mg/L
23	ETE Flores - Jusante	Rio Corumbataí	01/out	7,3	7,30	20,7	66	22	21
23	ETE Flores - Jusante	Rio Corumbataí	16/nov	7,4	6,20	22,8	55	40	31
23	ETE Flores - Jusante	Rio Corumbataí	21/dez	7,3	5,50	23,3	60	190	22
42	Ponte Paineiras/Santa Elisa	Não Identificado	08/out	7,2	5,70	24,3	268	4	32
42	Ponte Paineiras/Santa Elisa	Não Identificado	16/nov	7,0	6,50	23,7	276	6	18
42	Ponte Paineiras/Santa Elisa	Não Identificado	02/dez	7,3	5,30	23,7	247	3	36
43	Rodovia Washington Luís, km 178	Não Identificado	08/out	7,0	3,00	25,1	477	196	570
43	Rodovia Washington Luís, km 178	Não Identificado	16/nov	6,9	1,80	24,7	816	70	483
43	Rodovia Washington Luís, km 178	Não Identificado	02/dez	7,0	3,10	24,0	616	93	201
24	ETE Batovi - Montante	Córrego das Araras	26/out	7,0	6,10	24,6	198	15	22
24	ETE Batovi - Montante	Córrego das Araras	10/nov	7,4	5,30	22,7	214	11	20
24	ETE Batovi - Montante	Córrego das Araras	08/dez	7,8	6,20	23,2	161	47	34
25	ETE Batovi - Jusante	Córrego das Araras	26/out	7,1	5,40	24,3	308	15	20
25	ETE Batovi - Jusante	Córrego das Araras	10/nov	7,5	5,30	22,6	245	10	26
25	ETE Batovi - Jusante	Córrego das Araras	08/dez	7,6	7,00	23,0	290	48	38
26	ETE Palmeiras - Montante	Rio Corumbataí	14/out	7,1	3,30	27,9	128	10	20
26	ETE Palmeiras - Montante	Rio Corumbataí	10/nov	7,2	4,10	23,6	128	15	25
26	ETE Palmeiras - Montante	Rio Corumbataí	08/dez	7,3	6,10	24,5	99	80	41
27	ETE Palmeiras - Jusante	Rio Corumbataí	14/out	7,2	4,10	27,6	125	15	24
27	ETE Palmeiras - Jusante	Rio Corumbataí	10/nov	7,4	4,20	23,8	125	15	23
27	ETE Palmeiras - Jusante	Rio Corumbataí	08/dez	7,4	6,10	24,4	100	76	47
51	Jusante da confluência com o Córrego Servidão	Rio Corumbataí	07/out	7,2	2,90	25,3	227	46	156
51	Jusante da confluência com o Córrego Servidão	Rio Corumbataí	16/nov	7,3	3,30	23,4	824	47	367
51	Jusante da confluência com o Córrego Servidão	Rio Corumbataí	17/dez	7,2	3,10	24,6	155	43	67
59	Usina Hidrelétrica do Corumbataí	Rio Corumbataí	05/out	7,6	7,90	24,6	270	15	25
59	Usina Hidrelétrica do Corumbataí	Rio Corumbataí	03/nov	7,4	7,50	24,4	198	438	40
59	Usina Hidrelétrica do Corumbataí	Rio Corumbataí	02/dez	7,3	7,70	25,2	131	53	40
30	ETE Assistência - Montante	Córrego Assistência	14/out	7,4	7,60	24,6	1015	16	16
30	ETE Assistência - Montante	Córrego Assistência	10/nov	7,5	8,10	23,3	978	28	9
30	ETE Assistência - Montante	Córrego Assistência	08/dez	7,9	8,20	24,2	596	106	29
31	ETE Assistência - Jusante	Córrego Assistência	14/out	7,6	5,90	24,7	899	16	14
31	ETE Assistência - Jusante	Córrego Assistência	10/nov	7,6	7,50	23,7	795	29	10
31	ETE Assistência - Jusante	Córrego Assistência	08/dez	7,6	8,00	24,2	592	102	25


  
 29/08/2015