

MONITORAMENTO DE CORPO HÍDRICO
Grupo Serviço
PERÍODO: 2019

Ponto	Descrição	Corpo Hídrico	Data	Ano	Parâmetro						
					pH	OD	Temp. °C	Cond. µS/cm	Turb. NTU	DQO mg/L	
48	Lago Azul - Saída	Lago Azul	15/out	2019	6,8	6,50	27,1	142	19	25	
48	Lago Azul - Saída	Lago Azul	11/nov	2019	6,8	6,70	25,8	79	12	28	
48	Lago Azul - Saída	Lago Azul	02/dez	2019	7,2	5,10	24,4	42	22	13	
55	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 18	Córrego Serviço	15/out	2019	6,7	6,90	27,1	216	6	<11	
55	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 18	Córrego Serviço	11/nov	2019	6,7	6,30	25,9	134	11	13	
55	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 18	Córrego Serviço	02/dez	2019	6,9	6,50	25,0	83	15	<11	
102	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 14	Córrego Serviço	15/out	2019	6,7	7,00	26,8	183	5	<11	
102	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 14	Córrego Serviço	11/nov	2019	6,7	6,30	26,0	142	5	17	
102	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 14	Córrego Serviço	02/dez	2019	6,8	6,60	25,0	110	18	<11	
101	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 10	Córrego Serviço	15/out	2019	6,5	7,10	26,7	179	8	<11	
101	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 10	Córrego Serviço	11/nov	2019	6,6	6,30	26,2	143	6	12	
101	Av. Visconde de Rio Claro com Av. 10	Córrego Serviço	02/dez	2019	6,7	6,70	25,2	130	14	<11	
56	Av. Visconde de Rio Claro, entre Avs. 8 e 6	Córrego Serviço	15/out	2019	6,6	7,10	26,4	189	7	<11	
56	Av. Visconde de Rio Claro, entre Avs. 8 e 6	Córrego Serviço	11/nov	2019	6,7	6,30	26,3	207	12	11	
56	Av. Visconde de Rio Claro, entre Avs. 8 e 6	Córrego Serviço	02/dez	2019	6,7	6,80	25,1	142	10	<11	
103	Av. Visconde de Rio Claro, entre ruas 11 e 12	Córrego Serviço	15/out	2019	6,7	7,10	26,1	240	9	<11	
103	Av. Visconde de Rio Claro, entre ruas 11 e 12	Córrego Serviço	11/nov	2019	6,8	6,40	26,4	202	33	<11	
103	Av. Visconde de Rio Claro, entre ruas 11 e 12	Córrego Serviço	02/dez	2019	6,9	7,00	25,2	149	19	<11	
100	Av. Tancredo Neves com rua 15	Córrego Serviço	15/out	2019	6,8	7,40	25,8	264	6	<11	
100	Av. Tancredo Neves com rua 15	Córrego Serviço	11/nov	2019	6,7	6,60	25,9	207	6	13	
100	Av. Tancredo Neves com rua 15	Córrego Serviço	02/dez	2019	6,9	7,00	25,2	140	10	<11	
44	Jd Mirassol c/ Av. Visconde de Rio Claro	Não Identificado	15/out	2019	6,9	6,10	23,8	194	4	<11	
44	Jd Mirassol c/ Av. Visconde de Rio Claro	Não Identificado	11/nov	2019	6,9	6,30	24,1	175	6	11	
44	Jd Mirassol c/ Av. Visconde de Rio Claro	Não Identificado	02/dez	2019	7,1	7,10	23,2	118	7	<11	
50	Vila Stecca	Córrego Serviço	15/out	2019	7,0	7,40	25,8	272	8	<11	
50	Vila Stecca	Córrego Serviço	11/nov	2019	6,8	7,00	25,8	184	4	<11	
50	Vila Stecca	Córrego Serviço	02/dez	2019	7,1	7,10	23,6	127	5	<11	
45	Jd. Inocoop	Córrego Serviço	15/out	2019	6,8	7,30	24,2	260	14	<11	
45	Jd. Inocoop	Córrego Serviço	11/nov	2019	7,1	6,80	27,1	224	53	15	
45	Jd. Inocoop	Córrego Serviço	02/dez	2019	7,1	7,30	24,0	154	8	12	
46	Jd. Novo II (Ponte Av. 14)	Córrego Serviço	15/out	2019	7,0	7,80	25,2	193	12	<11	
46	Jd. Novo II (Ponte Av. 14)	Córrego Serviço	11/nov	2019	7,1	7,80	25,9	184	5	<11	
46	Jd. Novo II (Ponte Av. 14)	Córrego Serviço	02/dez	2019	7,1	7,70	23,5	151	11	<11	
47	Foz do Córrego Serviço (Montante ETE Jardim Novo Serviço)	Córrego Serviço	15/out	2019	7,4	8,00	26,3	240	10	<11	
47	Foz do Córrego Serviço (Montante ETE Jardim Novo Serviço)	Córrego Serviço	11/nov	2019	7,3	8,00	27,6	257	5	<11	
47	Foz do Córrego Serviço (Montante ETE Jardim Novo Serviço)	Córrego Serviço	02/dez	2019	7,2	8,10	23,2	94	9	<11	
64	Jusante ETE Jardim Novo Serviço	Córrego Serviço	15/out	2019	7,4	8,10	26,2	190	11	<11	
64	Jusante ETE Jardim Novo Serviço	Córrego Serviço	11/nov	2019	7,4	7,90	28,0	196	4	<11	
64	Jusante ETE Jardim Novo Serviço	Córrego Serviço	02/dez	2019	7,2	7,90	23,1	93	6	<11	
65	Jd São Paulo (Rua 22 com Av. 10)	Não Identificado	15/out	2019	7,0	5,80	23,9	135	16	<11	
65	Jd São Paulo (Rua 22 com Av. 10)	Não Identificado	11/nov	2019	6,8	5,30	24,8	228	7	17	
65	Jd São Paulo (Rua 22 com Av. 10)	Não Identificado	02/dez	2019	7,0	5,60	23,3	220	21	13	